



Commune de Blacourt



Ingénierie Sécurité Routière

Diagnostic de sécurité et de circulation dans la traversée de Blacourt et de La Haute Rue

19 Avril 2020

6.2 Quelques observations en vidéo



Un virage coupé (montage)



Croisement voiture/car



Des hésitations pour s'engager dans le carrefour



Des hésitations pour s'engager dans le carrefour



Un demi-tour dans le carrefour



Piéton sur chaussée



Piéton sur chaussée



Un enfant à trottinette

