



Commune de Blacourt



Ingénierie Sécurité Routière

Diagnostic de sécurité et de circulation dans la traversée de Blacourt et de La Haute Rue

19 Avril 2020

6.4 Quelques observations en vidéo



Un stop glissé (montage)



De nombreux cheminements piétons dus à l'arrêt de bus (montage)



Une voiture sur la partie gauche de la chaussée



Traversée de trois cyclistes sur la voie verte

